

---

## Carta de Observaciones

---

Consortio Concivil . <concivil16@gmail.com>

13 de septiembre de 2017, 14:45

Para: juridica@corabastos.com.co, CAMILO ANDRES MOGOLLÓN AMAZO <infraestructura@corabastos.com.co>

Cordial saludo.

Adjuntamos algunas observaciones al pliego de condiciones.

En espera de poder participar. nos suscribimos de ustedes.

Ing. William Mendoza G.

--


**CONSORCIO CONCIVIL**

Calle 7 N° 1A - 95 Int. 37 Chia - Cundinamarca

Cel: 3168342426 - 3114746240

e-mail: concivil16@gmail.com

---

 **CARTA OBSERVACION CP 006 DE 2017 N2.docx**  
45K

Santafé de Bogotá, septiembre 13 de 2017

Señores:

**CORPORACION ABASTOS DE BOGOTA S.A.**

**CORABASTOS**

Oficina Jurídica

Calle 80 N° 2-51 Edificio Administrativo Piso 4

[juridica@corabastos.com.co](mailto:juridica@corabastos.com.co)

Ciudad.

**REF: CONVOCATORIA PUBLICA N° 006 DE 2017**

Respetados Señores:

Revisando el pliego de condiciones y después de asistir a la visita técnica y la audiencia para precisar el alcance y contenido de los pliegos de condiciones y revisión de la asignación de riesgos solicitamos a ustedes las siguientes consideraciones

1. En las hojas 4 y 5 que corresponde al CAPITULO I, PUNTO 1.3 que corresponde al ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL del Pliego de Condiciones que descargamos de la página Web de Corabastos solicitan lo siguiente


<b>BODEGA TIPO INCLUIDO ALEROS</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	Desmante de la cubierta existente en canaleta c90 de asbesto cemento	M2	6,547.31
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
2.1	Mantenimiento de toda estructura de cubierta (cerchas y correas) limpieza y pintura.	M2	6,547.31
2.2	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica.	KG	24,196.39
<b>3</b>	<b>CUBIERTA TIPO SANDWICH</b>		
3.1	Remate longitudinal	ML	536.36
3.2	Caballote	ML	154.1
3.3	Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich con poliuretano inyectado espesor = 40 mm, lamina superior e inferior en acero galvanizado espesor .35mm Color blanco	M2	6547.31
3.4	Flanche en lamina galvanizado pintado de color blanco desarrollo 56 cms	ML	1003.2

3.5	Cambio de vidrio transparente 4 mm en zona de claraboyas	M2	1075.2
3.6	Cambio de caballete metálico en lucarna, incluye pintura	ML	600
3.7	Retiro y disposición de escombros de escombros	M3	306
3.8	Desmonte de vidrio ventaneria lateral, incluye disposición	M2	864
3.9	Ventana en malla ondulada cal 10 hueco de 1"x1". Angulo de 1"x1" sobre platina de 1/2" x1/8" incluye anticorrosivo y pintura	M2	864

- *¿En el punto 3.3 Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich con poliuretano inyectado espesor = 40 mm, lamina superior e inferior en acero galvanizado espesor .35mm Color blanco, por favor aclarar si el espesor del poliuretano inyectado es hasta la cresta o hasta el valle?*

En Espera de sus comentarios y aclaraciones.

Cordialmente



**CARLOS WILLIAM MENDOZA GONZALES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO CONVIVIL**  
Concivil16@gmail.com  
**CELULARES: 316 834 2426 – 316 876 3855**